

〒431-3111
静岡県浜松市中央区中郡町166-1
有限会社 コージーライツ 様

御見積書

整備No. 1519013
発行日 2026-08-19



コージーライツCLR
〒431-3111
静岡県 浜松市 中央区 中郡町166-1
TEL : 0535817277 FAX : 053-581-7277
登録番号 : T8080402015069

ご注文時に御見積金額が変更になる場合がございます。

車名	車種	車両番号	初度年月(年式)	車検満了日	走行距離
ホンダ	ビート メンテナンス	浜松 585 あ 124		-	-
車台番号	型式	原動機の型式	型式指定	類別区分	受付担当者
PP1-1000001	E-PP1	E07A	06812	0001	ささき
					作業担当者

入庫区分	ミッション関連	入庫日	2026-08-19	納車日	-	ページ	1 / 2
------	---------	-----	------------	-----	---	-----	-------

(税別)

状態	区分	作業項目名	作業代	部品数	単位	部品単価	小計
-	-	・トランスミッション脱着(往復6.0h)	72,000	-	-	-	72,000
-	-	・クラッチ交換+パイロットベアリング交換(0.5h)	6,000	-	-	-	6,000
-	-	*クラッチカバーアイシンCH-017	-	1.0	-	17,000	17,000
-	純正部品	*クラッチカバービート純正22821-PL8-000の場合 @29,150	-	-	-	-	-
-	-	*クラッチディスクアイシンDH-017	-	1.0	-	7,900	7,900
-	純正部品	*レリーズベアリング22810-P37-013	-	1.0	-	5,500	5,500
-	純正部品	*レリーズフォーク22821-PL8-000	-	1.0	-	1,570	1,570
-	純正部品	*パイロットベアリング91006-PFE-004	-	1.0	-	550	550
-	純正部品	*フライホイールボルト90012-5JC-000	-	5.0	-	230	1,150
-	純正部品	*クラッチカバーボルト96100-0601800	-	6.0	-	45	270
-	純正部品	*ボルト90029-611-010	-	1.0	-	250	250
-	純正部品	ワッシャコニカル90412-679-000	-	1.0	-	180	180
-	純正部品	*スプリングレリーズフォーク22851-5JC000	-	1.0	-	500	500
-	純正部品	ドライブシャフトセンターナット	-	2.0	-	550	1,100
-	-	●クランクリアシール交換(0.3h) オプション整備	3,600	-	-	-	3,600
-	純正部品	リアシール91214-5Z1-003	-	1.0	-	1,320	1,320
-	-	・ミッションオイル交換	-	-	-	-	-
-	-	ウルトラMTF-	-	1.5	-	1,600	2,400
-	-	フィルターワッシャ	-	1.0	-	100	100
-	-	ドレンワッシャ	-	1.0	-	100	100

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
課税諸費用計	0
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
非課税諸費用計	0

作業代計	81,600
部品代計	40,890
整備費用計	122,490

+	122,490
消費税(外税10%)	12,249
	0
費用計	134,739

預かり金	-
------	---

(インボイス制度に係る表示)
課税対象(10%) 134,739円 内税12,249円
課税対象外 0円 -

御見積金額 (-)	134,739円
----------------	----------

<振込先>
PayPay銀行 本店 (001)
普通 4464443 ヌ) コージーライツ
ツウシンハンバイブ

